Protokół Nr 9/2019

posiedzenia wyjazdowego Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Rady Gminy Banie

odbytego w dniu 23 października 2019 r.

W dniu 23 października 2019 r. Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła posiedzenie wyjazdowe. Celem wyjazdu była ocena stanu utrzymania urządzeń melioracyjnych (rowy) na terenie gminy Banie. W wyniku lustracji urządzeń melioracyjnych ustalono:

1) w miejscowości Banie:
   a) rów od ulicy Sportowej do ulicy Kunowskiej na odcinku ok 10 m na wysokości hydroforni – do oczyszczenia,
   b) rów od Ośrodka Zdrowia do jeziora Dłużec, przecinający ulicę Strzelecką – do obkoszenia i do oczyszczenia,
   c) rów na ulicy Dworcowej – do obkoszenia i do oczyszczenia;
2) w miejscowości Dłusko Gryfińskie – rów przy tzw. alei jabłonkowej – do czyszczenia i do generalnej konserwacji;
3) w miejscowości Lubanowo – odcinek rowu od oczyszczalni w kierunku budynków mieszkalnych – do koszenia i oczyszczenia;
4) w miejscowościach: Piaseczno, Kunowo i Parnica – w roku bieżącym rowy zostały obkoszone i oczyszczone.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Podpisy Komisji:

1) Binkowski Andrzej - .....
2) Kejs Andrzej - .....
3) Dąbrowski Bogdan - .....
4) Wilk Izabela - .....